JEITA

等価C／Nを求めるには？

- ＥＮＤの定義



JEITA

測定の注意点

- 高い等価Ｃ／Ｎを求めるほど、ＥＮＤの測定確度が高く求められる

表 A-2　64ＱＡＭ変調、畳み込み符号化率 3/4 の場合※

測定信号 等価Ｃ／Ｎ[dB]	ＥＮＤ[dB] （20.1dB 基準）	測定系Ｃ／Ｎ[dB]
22	4.51	24.61
24	2.27	22.37
26	1.29	21.39
28	0.77	20.87
30	0.47	20.57
32	0.29	20.39
34	0.18	20.28
36	0.11	20.21
38	0.07	20.17
40	0.04	20.14